




### AVALIAÇÃO DA ÁREA DE QUEDA




É NECESSÁRIA UMA ZONA LIVRE DE 2,7 m

ZLQ: Zona livre de queda  
 A+B = 20cm: trava quedas + CONECTOR  
 C = tamanho do trabalhador.  
 1m = distância de segurança.


## UTILIZAÇÃO CORRETA EM LINHA RÍGIDA



Para retirar use a sequencia inversa




Manter a flecha sempre para cima, mesmo na descida




Conexão do trava quedas em ponto peitoral conforme indicado no manual dos cintos da linha TASK.



Verificação do correto travamento e funcionamento do aparelho.



### SIGNIFICADO DAS MARCAÇÕES CONTIDAS NO EQUIPAMENTO



### ATENÇÃO

Nos primeiros metros, no caso de uma queda, o usuário pode chocar-se contra o solo. Tome precauções especiais na subida e na descida.